

เคล็ดลับ.....การดูแลสแตนเลส

นำเสนอเมื่อ : 28 ธ.ค. 2552

เคล็ดลับ.....การดูแลสแตนเลส



แม้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัสดุที่อายุการใช้งานคงทนยืนยาว แต่สแตนเลสก็จำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดพื้นผิวเป็นระยะๆ การหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำเป็นวิธีดูแลรักษาเชิงป้องกันทางหนึ่ง โดยความถี่ในการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับเกรดของสแตนเลสพื้นผิว รูปทรง สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

วิธีการขจัดคราบหรือรอยเปื้อนชนิดต่างๆ โดยทั่วไปแยกได้ดังนี้ รอยนิ้วมือ ล้างด้วยสบู่ ผงซักฟอก หรือสารทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์ แลวาลงออกด้วยน้ำเย็นจนสะอาด น้ำมันและจาระบี ล้างด้วยสารทำละลายอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน เช่น แอลกอฮอล์ ล้างออกด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอกอย่างอ่อน ตามด้วยน้ำเย็น กอนล่างควรเช้าน้ำสบู่อื่นๆ เพื่อล้างออกง่ายขึ้น เป็อนสีน้ำมัน ไซ้แปรงในลอนชนิดนุ่มจุ่มทินเนอร์ชนิดเบาๆ ล้างออกด้วยน้ำเย็น สวนเขมาหรือคราบอาหารใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียเช็ด ล้างด้วยน้ำเย็น

การเปลี่ยนสีอันเกิดจากความร้อน ไซ้แผ่นขัดทำความสะอาดที่ไม่ใช่โลหะและน้ำยาที่ไม่กัดกร่อนผิว เช่น บรัสโซ ขัดรอยด่างออก โดยขัดในทิศทางเดียวกับลักษณะการเคลือบผิววัสดุ ล้างออกด้วยน้ำเย็น รอยฉลากและสติ๊กเกอร์ ให้แช่หรือลูบน้ำสบู่ร้อนๆ ก้อนลอกฉลากและทำความสะอาดที่ติดอยู่ออกด้วยเมทิลแอลกอฮอล์ หรือน้ำมันเบนซิน ล้างออกด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอก ล้างอีกทีด้วยน้ำร้อน เช็ดให้แห้ง รอยน้ำ-ตะกรัน ซึ่งรอยที่เห็นชัดลบเลือนได้ด้วยการแช่หรือลูบน้ำผสมสายชู 25% หรือกรดไนตริก 15% จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด ตามด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอก ล้างออกอีกครั้งให้สะอาดด้วยน้ำร้อน เช็ดให้แห้ง

สารแทนนินจากชาหรือกาแฟ ล้างด้วยน้ำร้อนผสมโซดาซักผ้า (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ล้างตามด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอก ล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำร้อน เช็ดให้แห้ง คราบสนิม แช่ส่วนที่ขึ้นสนิมในน้ำอุ่นผสมสารละลายกรดไนตริกในสัดส่วน 9:1 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือทาพื้นผิวที่ขึ้นสนิมด้วยสารละลายกรดออกซาลิก ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ล้างออกด้วยน้ำเย็นและเช็ดให้แห้ง แดกกรณีคราบสนิมติดทนและยากต่อการกำจัด อาจต้องใช้เครื่องจักรช่วยขัดทำความสะอาด

- มาถึงการดูแลรักษา 1. หากไม่ได้ทำความสะอาดเป็นประจำ ควรทำความสะอาดทันทีที่พบรอยเปื้อนและฝุ่น
2. การทำความสะอาดควรเริ่มจากวิธีและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนที่สุดก่อนเสมอ และทดลองทำความสะอาดเป็นบริเวณเล็กๆ ก่อน เพื่อให้มั่นใจถึงผลลัพธ์
 3. ใช้น้ำอุ่นเพื่อช่วยขจัดความมันของน้ำมันหรือจาระบี
 4. ขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดให้ใช้น้ำสะอาดล้างและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าเนื้อนุ่มหรือกระดาษชำระแผ่นใหญ่ทุกครั้ง

สิ่งที่ควรเลี่ยงสำหรับสแตนเลสคือ 1. อย่าเคลือบด้วยขี้ผึ้งหรือสารที่มีความมัน จะทำให้ฝุ่นหรือรอยเปื้อนติดบนพื้นผิวได้ง่าย และทำความสะอาดออกได้ยาก

2. อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอไรด์และไฮไลต์ เช่น โบรไมน์ ไอโอดีน ฟลูออรีน
3. อย่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด 4. อย่าใช้กรดไฮโดรคลอริกทำความสะอาด จะทำให้เกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็มและแบบเป็นรูยร้าวได้ 5. อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่ใจ
6. อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเครื่องเงิน 7. อย่าใช้ปริมาณสบู่และผงซักฟอกมากเกินไปในการทำความสะอาด เพราะอาจทิ้งคราบไวบนพื้นผิวได้ 8. อย่าทำความสะอาดส่วนที่มีคราบฝังแน่นในขั้นตอนเดียว ควรทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนขจัดคราบ

ที่มา คอลัมน์ รู้ไปไม่ด ช่างสด